



Instrucciones de uso CitriCut Gel

Limpieza de Trabajo Pesado, tren de aterrizaje, bahía de tren, flaps, capó.

1. Usarlo puro.
2. Dejarlo que se impregne de 5 a 10 minutos.
3. NO PERMITIR que el área impregnada se seque por completo.
4. Enjuagar con agua a alta presión.



Superficies verticales o hacia arriba

1. Aplicar puro con un rociador sobre la superficie.
2. Dejarlo que se impregne de 5 a 10 minutos.



Lavado Húmedo

1. Dependiendo de las condiciones de suciedad y frecuencia de lavado, diluir 1:2 a 1:8 con agua.
2. Aplicar sobre las superficies del avión con rociador o fratacho.
3. Frotar inmediatamente para aflojar la suciedad y enjuagar con agua.